

**NOTIZIE
DALLE AZIENDE**

MULTIFUNZIONE A COLORI

OKI aggiunge il servizio Google Cloud Print

OKI Data Corporation, società del Gruppo OKI specializzata nel business delle stampanti, ha annunciato l'ampliamento del proprio portfolio di stampa mobile con l'aggiunta del servizio Google Cloud Print™ disponibile per alcuni dei suoi apparecchi di stampa multifunzione (MFP).

Google Cloud Print consente agli utenti la stampa in movimento, inclusa quella dei documenti Gmail™ e Google Docs™ da smartphone, tablet, dispositivi Chrome, pc o qualsiasi altro dispositivo connesso a Internet, sugli MFP

OKI Google Cloud Print Ready, incrementando contemporaneamente

produttività e convenienza. Il servizio Google Cloud Print sarà inizialmente disponibile sulle serie di MFP A4 a colori, MC300 e MC500², consentendo agli utenti di stampare documenti aziendali di alta qualità, quando servono e ovunque si trovino, senza la necessità di installare driver di stampa o collegare cavi. «Utilizzando i nostri prodotti Google Cloud Print Ready si potrà stampare con le stampanti di casa e di ufficio ovunque ci si trovi con le applicazioni utilizzate quotidianamente», afferma Takashi Inoue, general manager della Divisione Product Business di OKI Data. «Siamo consapevoli che

la forza lavoro sta diventando sempre più mobile e quindi siamo entusiasti di fornire questo servizio di connettività aggiuntiva che fornirà opzioni avanzate ai nostri utenti finali e li condurrà a una maggiore efficienza sul posto di lavoro». Le Serie MC300 e MC500 sono estremamente performanti, con una grande capacità della carta, elevata velocità di stampa, stampa in fronte/retro e funzionalità di scansione, tecnologia LED digitale e stampa a colori ad alta definizione, il tutto offerto in un design compatto. L'aggiunta del servizio Google Cloud Print rafforza ulteriormente l'offerta



di stampa mobile di OKI, aiutando gli utenti a stampare quotidianamente da qualsiasi luogo. Per usufruire del servizio Google Cloud Print è necessaria una connessione a Internet e un account Google. Potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware della stampante.

OKI Systems Italia, tel. 02.900261

Servizio lettori n. 5

Il design compatto è una caratteristica delle stampanti OKI.

